



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Standort	Baum-Nr.	Stamm-durchmesser	Baumart	Alleebaum + / -	Notwendige Maßnahmen und Begründung
1	Schlegelstraße	64	97 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-4 m, Stamm- und Stockfäule, Fäule an alten Kronensicherungsschnitten
2		66	98 cm	Linde	+	Fällung - unzureichende Restwandstärke am Stammfuß, Fäule Brandkrustenpilz und Lackporling
3	Potsdamer Str.	162	103 cm	Eiche	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-5 m, fortgeschrittene Stamm- und Stockfäule durch Lackporlinge
4		209	104 cm	Ahorn	+	Fällung - fortgeschrittene Fäule an 2 von 3 Stämmlingen durch Zunderschwamm, mehrfach Rissbildungen als Hinweis für Überlastungen
5	Eichenallee	64	105 cm	Roteiche	+	Kroneneinkürzung - in Höhe 3-5 m und Breite ca. 2-3 m, Fäule im Stammkopf (Feuereschwamm), statisch ungünstige Anbindung der Stämmlinge
6	Lindstedter Allee	97	93 cm	Eiche	+	Kroneneinkürzung - in Höhe 8 m, deutlich herabgesetzte Bruchsicherheit durch umfangreiche Fäule an altem Stämmlingsausbruch
7	Alexandrowka	92	88 cm	Linde	+	Fällung - unzureichende Restwandstärke im oberen Stammbereich, weitere Kronenentlastungsschnitte nicht mehr möglich
8	Nedlitzer Str.	168	71 cm	Eiche	+	Fällung - umfangreiche Holzersetzung durch Eichenfeuerschwamm, unzureichende Restwandstärke bei 4 m Höhe, einzelne Starkäste ausbruchgefährdet
9		14	65 cm	Eiche	+	Kronensicherungsschnitt - oberkrone abgestorben
10		159	40 cm	Eiche	+	Fällung - abgängig, Stammfäule, unzureichende Restwandstärke bei 5 m Höhe
11	Jägerallee	93	157 cm	Eiche	+	Einkürzung von kronenteilen - umfangreiche Fäule an straßenseitigen Stämmling bei 12 m Höhe, der Stämmling ist um 3 m einzukürzen + Herstellung einer geschlossenen Krone
12	Kunersdorfer Str.	14	86 cm	Robinie	+	Fällung - unzureichende Restwandstärke bei 3 m Höhe und an Stämmlingen
13		29	101 cm	Robinie	+	Kroneneinkürzung - Höhe 2-3 m, Breite anpassen, fortgeschrittene Fäule im Kronenansatz
14		ohne Nr.	84 cm	Robinie	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-4 m, Breite anpassen, fortgeschrittene Fäule im Kronenansatz
15	Kramnitz Str.	65	146 cm	Platane		Kroneneinkürzung - Höhe 5 m, Breite anpassen, unzureichende Restwandstärken

						an Stamm und Stammfuß
16	Templiner Str.	79	97 cm	Kastanie	+	Fällung - erhöhte Bruchgefahr , umfangreiche Fäule im Kronenansatz
17		59	111 cm	Platane	+	Kroneneinkürzung - Höhe 5 m, Breite anpassen, umfangreiche Fäule und Höhlungen in den Stämmlingen + Oberkrone
18		60	109 cm	Platane	+	Kroneneinkürzung - Höhe 5 m, Breite anpassen, umfangreiche Fäule in Höhe Kronenansatz (weitgehend ausgefault) + Fäule in Starkästen der Oberkrone
19		71	118 cm	Platane	+	Kroneneinkürzung - Höhe 5 m, Breite anpassen, weitgehende Fäule im gesamten Stamm + Stämmlinge der Oberkrone ausbruchgefährdet
20		75	105 cm	Platane	+	Kroneneinkürzung - Höhe 5 m bis max. auf alte Schnittstellen, Breite anpassen, straßenseitiger Stämmling weitgehend ausgefault, Reiterate z.T. ausbruchgefährdet
21	Forststraße	15	105 cm	Ulme	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-4 m, Breite anpassen, ausgeprägte Stockfäule , Restwandstärken unzureichend
22	Forststraße	42	84 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-4 m, Breite anpassen, ausgeprägte Stammfäule mehrere Spechtlöcher in Stamm und Krone
23	Tschudistr. / Ecke Am Lehnitzsee	ohne Nr.	30 cm	Robinie		Fällung - zunehmende Neigung zum Grundstück
24	Lindenallee (Abschnitt Hügelweg bis Institut)	45	100 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Stämmling über Weg bis Höhe Pilzfruchtkörper einkürzen , Restkrone etwas anpassen
25		146	100 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Stämmling über Weg bis Höhe Pilzfruchtkörper einkürzen , Äste mit Anbindung in dem Bereich auf ca. 1m Länge einkürzen
26	Lindenallee (Abschnitt Institut bis B 273))	110	120 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Stämmling über Weg etwas oberhalb der Pilzfruchtkörper kappen , Stämmling zum Feld in Höhe um 3m einkürzen, Restkrone leicht einkürzen/formieren
27	Am Zernsee	6	40 cm	Weide		Fällung - des abgängigen Stammes zahlreiche Pilzfruchtkörper
28		7	2 x 60 cm	Weide		Fällung - ausgeprägte Stammfäule, erhöhte Bruchgefahr, geringe Restwandstärken , geneigter Wuchs
29	An der alten Kreisstraße (Mq)	47	40 cm	Eiche	+	Fällung - zunehmende Neigung zum Grundstück, Wurzelteller bereits leicht angehoben
30	Geiselbergstraße vor Hs.-Nr. 18	ohne Nr.	50 cm	Kastanie		Kronensicherungsschnitt -Rückschnitt auf alte Kapstellen (Kopfbaum), Gefahr des Stämmlingsausbruches
31	Am Heineberg	27	50 cm	Linde	+	Kronensicherungsschnitt - Schnitt auf Torso von ca. 3 m Länge, Baum abgängig , ausgeprägte Stammfußfäule
32	Am Heineberg (ggü. Jungbaum B-67)	ohne Nr.	90 cm	Linde	+	Kronensicherungsschnitt - Stämmling zum Weg weitere 3-4m einkürzen, ausgeprägte Stammfäule, auffälliges Rindenbild

33	Thomas-Müntzer-Str.	46	2 x 60 cm	Weide		Kronensicherungsschnitt - Einkürzung der Krone um ca. 50%, verstärkte Neigung der Stämmlinge, der Baum droht auseinander zu brechen
34	Am Golfplatz	147	120 cm	Eiche	+	Kroneneinkürzung - Höhe 4 m, Breite anpassen, Stamm- und Stockfäule mit unzureichenden Restwandstärken, diverse Stammrisse als Überlastungsanzeichen erkennbar
35	Großbeerenstr.	64		Linde	+	Fällung - abgängig, Stammfuß Morsch, Brandkrustenbefall
36		282	50 cm	Linde	+	Fällung - abgängig, Stammfuß Morsch, Brandkrustenbefall
37	In der Aue	69		Rotdorn	+	Fällung - trocken gefallen
38	Max-Born-Str.	11		Baumhasel	+	Fällung - trocken gefallen
39	Steinstraße	8		Eschenahorn		Fällung -starke Neigung, Wurzel geschädigt
40	Sternstraße	31		Linde		Fällung - Stammschaden, Insektenausfluglöcher, abgängig
41	Wagner-Straße	52	20 cm	Apfeldorn	+	Fällung - abgängig, Morschung im Stammkopf, bereits zu 50% abgestorben
42	Neuendorfer Str.	2		Spitzahorn	+	Fällung - Stammschaden an Ostseite, morsch, Holzaustrag durch Ameisen, hohl
43	Allee nach Glienicke	149		Linde	+	Fällung - trocken gefallen
44		211		Linde	+	Fällung - starke Neigung, Bord gehoben, Verkehrsraum über Gehweg eingeschränkt
45	Karl-Gruhl-Straße	82		Spitzahorn	+	Fällung - nur noch geringe Reststandzeit, Morschung im Stammfuß, Pilzbefall in Stämmling
46	Karl-Liebknecht-Str.	46		Linde	+	Fällung - abgängig, hohl und von Brandkruste befallen
47	Karl-Marx-Str.	180		Linde	+	Fällung - abgängig
48		318		Linde	+	Fällung - Stammschaden, Morsch, Spechtlöcher, Pilzbefall
49	Lessing-Straße	74		Rotdorn	+	Fällung - abgängig, geringe Restandzeit, hohl
50	Rosa-Luxemburg-Str.	136		Spitzahorn	+	Fällung - nicht mehr bruchssicher, mehrerer Stämmlinge gerissen, Schaden an Stammfuß, Pilzbefalls im Zwiesel
51	Reuterstraße	28		Kugelahorn	+	Fällung - Stammfuß morsch, hohl
52		46		Kugelahorn	+	Fällung - Stammkopf stark durchmorscht, hohl
53	Rudolf-Breitscheid-Str.	420		Kastanie	+	Fällung - Drehwuchs, Altrisse, Pilz im Stammfuß, stark morsch
54	Große Weinmeister-Str.	51		Linde		Fällung - Stammfuß morsch, Rissbildung, teilweise abgängig, geringe Restandzeit
55		52		Kastanie		Fällung - Bruchssicherheit nicht mehr gegeben, ausfallende Morschungen in Stamm und Krone
56		53		Kastanie		Fällung - absterbend, Stammfuß morsch, fortgeschrittene Fäule
57	Hesse-Straße	21		Rotdorn		Fällung - bruchssicherheit nicht mehr gegeben, Stamm völlig morsch
58	Höhenstraße	11		Linde	+	Fällung - absterbend
59	Kleine Weinmeister-Str.	3		Rotdorn		Fällung - morsch
60	Persiusstraße	51		Spitzahorn	+	Fällung - Pilzbefall, Spannungsrisse, Kriechbruchverdacht
61	Sternstraße	26		Linde	+	Fällung - Stammfuß stark morsch

62		9		Linde		Fällung - Stammfuß stark morsch, kritische Restwand, Brandkrustenbefall
63	Am Brunnen	12		Kugelhorn	+	Fällung - Stammfuß morsch
64	Alt Drewitz	9		Spitzhorn	+	Fällung - Pilzbefall, Nässende Morschung, geringe Restandzeit, Spechtlöcher
65	Leipziger Straße	6		Linde		Fällung - Stammfuß morsch, Brandkrustenbefall
66		10		Linde		Fällung - Stammfuß morsch, Brandkrustenbefall
67		27		Linde		Fällung - Stammfuß morsch, Brandkrustenbefall
68	an der Fährwiese	4		Linde		Fällung, hohl, Pilzbefall, Geringe Restwand, morsch, Bruchsicherheit nicht mehr gegeben
69		9		Spitzhorn		Fällung, hohl, Pilzbefall, Geringe Restwand, morsch, Bruchsicherheit nicht mehr gegeben
70	Friedrich-Ebert-Straße	8	62 cm	Linde	-	obere Kronenhälfte stärker ausgelichtet, abgängig, Fällung im Zuge des BV durch Bordverschiebung im Bereich der behindertengerechten Haltestelle
71		9	62 cm	Linde	-	Fällung, obere Kronenhälfte stärker ausgelichtet, abgängig, Fällung im Zuge des BV durch Bordverschiebung im Bereich der behindertengerechten Haltestelle
72		10	36 cm	Linde	-	Stamm hohl, bedingt fest, geringe Restandzeit, Fällung im Zuge des BV durch Bordverschiebung im Bereich der behindertengerechten Haltestelle
73		13	25 cm	Linde	-	dicht am Gebäude, Fällung im Zuge des BV durch Bordver-schiebung im Bereich der behindertengerechten Haltestelle
74		14	92 cm	Linde	-	Stamm hohl, stark überwallt, bedingt fest, Fällung im Zuge des BV durch Bordverschiebung im Bereich der behindertengerechten Haltestelle
75	Heinrich-Mann-Allee / Ecke Drewitzer Straße	ohne Nr.	65 cm	Eiche	-	Fällung zur Herstellung der Verkehrssicherheit im Zuge des Radverkehrskonzeptes / Ausbau Radweg Heinrich - Mann - Allee